


11512344112

11512344112



檢 測 報 告


第 三 次 檢 測 報 告 第 一 次 檢 測 報 告

抽測地點: 廣州城隍廟

委託單位: 廣東順德新順平河村有限公司

抽測類別: 委托檢測

報告日期: 2023年06月29日



SYHJ/CX—D—35 (02)

采样地点	山东省枣庄市薛城区邹坞镇孔庄社区		
联系人	韩赫佳	联系电话	13963288888
采样时间	2022.06.27	检测日期	2022.06.27
采样状态	检测合格	检测项目	挥发性有机物
检测结果	检测结果合格，不作判定		



山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
		废气流量 (m³/h)			

检测日期	检测地点	检测项目	检测结果
2022.08.18	废气排放口	颗粒物	0.15
2022.08.18	废气排放口	二氧化硫	0.05
2022.08.18	废气排放口	氮氧化物	0.10
2022.08.18	废气排放口	氨气	0.02
2022.08.18	废气排放口	硫化氢	0.01
2022.08.18	废气排放口	臭气浓度	1.5

检测日期	检测地点	检测项目	检测结果
2022.08.18	废气排放口	颗粒物	0.15
2022.08.18	废气排放口	二氧化硫	0.05
2022.08.18	废气排放口	氮氧化物	0.10
2022.08.18	废气排放口	氨气	0.02
2022.08.18	废气排放口	硫化氢	0.01
2022.08.18	废气排放口	臭气浓度	1.5

检测单位：山东三益环境测试分析有限公司